

Reference Cezary Wysoczański, Product Manager

Date 2015-12-02

Name of document I_Site DHU2 1.5 specyfikacja

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI



Aktualizacja DHU2 do wersji f/w 1.5

ΤΟΥΟΤΑ

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE

FUNKCJA POWIADOMIEŃ	3
ULEPSZONA LISTA KONTROLNA	6
BLOKADA KODEM	8
INFORMACJA O ODBLOKOWANIU	9
BLOKADA KONTA PO WYGAŚNIĘCIU UPRAWNIEŃ	10
LIMIT 2 500 OPERATORÓW NA WÓZEK	11

FUNKCJA POWIADOMIEŃ

CEL

Funkcja pozwala na przesyłanie wiadomości bezpośrednio do wózków, ułatwiając komunikację w strefach oddalonych oraz w celach przypomnienia istotnych informacji dla miejsca pracy.

Przykłady:

- o Wiadomości dotyczące BHP
- o Informacje o pracach na magazynie / terenie zakładu
- o Powiadomienia o zaplanowanych przeglądach i przestojach maszyny
- o Powiadomienia o szkoleniach

OGRANICZENIA

Funkcja powiadamiania jest dostępna dla wszystkich użytkowników I_SITE, którzy mają dostęp do funkcji listy kontrolnej (POC). Funkcje POC są dostępne po kliknięciu w ikonę na liście dostępnych funkcji I_SITE.



Pre-Op. Check



JAK TO DZIAŁA?

 Wybierając ' Nowa Wiadomość' po lewej stronie panelu nawigacyjnego możesz utworzyć nową wiadomość o maksymalnej długości 80 znaków.

Messaging - Create Message						
Message text	Please pay attention to	parked vehicle in aisle 3A - Try to select othe				
Expiry date	29/10/2015					
Expiry time	23 : 59					



- 2. Data wygaśnięcia i Czas wygaśnięcia muszą zostać wprowadzone.
- 3. Po upłynięciu terminu wygaśnięcia wiadomość nie będzie wyświetlana.

	Wartości domyślne:
Ĭ	Data wygaśnięcia = bieżąca data
	Czas wygaśnięcia = 23:59 (do końca dnia)

4. Wybierz wózki do, których wiadomość ma zostać wysłana .

Vlessage te Expiry date	xt	Please pay attention to pa 29/10/2015 23:59	arked vehicle in ais	le 3A - Try to select ot	her route		
Select n	nachines						
Machine	Brand	Fleet No					
LOW - Lo	w Lifters	\$				C 1	
					Select all	Search	Clear
Ma	chine	Model	Brand	Fleet Number			
☑ 615	59473	LPE240	BT	PPT02			
☑ 615	59486	LPE240	BT	PPT04			
✓ 615	59509	LPE240	BT	PPT01			
☑ 615	59527	LPE240	BT	PPT03			
☑ 616	55204	LPE240	BT	PPT07			
☑ 616	54454	LPE240	BT	PPT05			
616	54455	LPE240	ВТ	PPT06			

5. Aby zakończyć tworzenie nowej wiadomości wysłać wiadomość naciśnij przycisk wyślij

OBSŁUGA WIADOMOŚCI PRZEZ WÓZKI

- Po otrzymaniu wiadomości zostanie ona wyświetlona na wyświetlaczu listy kontrolnej zgodnie z poniższymi zasadami.
- Operator może wiadomość zaakceptować poprzez naciśnięcie zielonego przycisku, lub odrzucić poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku na wyświetlaczu listy kontrolnej.
- Brak reakcji na wiadomość spowoduje jej ponowne wyświetlenie przy próbie następnego logowania.

Kiedy wiadomość jest wyświetlana ?
 Jeżeli operator jest zalogowany a lista kontrolna została już wypełniona wiadomość zostanie wyświetlona natychmiast.
Jeżeli nie upłyną czas wygaśnięcia wiadomości, będzie ona pokazywana przy
każdym logowaniu się, ale tylko tym operatorom, którzy wcześniej nie
zaakceptowali / odrzucili wiadomości.
leżeli trwa wervfikacia wózka za nomoca listy kontrolnej wiadomość zostanie
www.wietlena 10 sekund na udzieleniu odnowiedzi na estatnie pytanie
wyswietiona to sekulu po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie.
Jeżeli wiadomość została wyświetlona, ale operator nie zaakceptował lub ją
odrzucił przed wylogowaniem się, wiadomość zostanie ponownie wyświetlona
przy kolejnym logowaniu, o ile w międzyczasie nie upłynie czas ważności.
Jezeli wladomość została wyswietiona, ale operator nie zaakceptował lub ją
odrzucił przed automatycznym wyłączeniem wózka, wiadomość zostanie
ponownie wyświetlona przy kolejnym logowaniu, o ile w miedzyczasie nie

•

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE

REJESTR WIADOMOŚCI

Rejestr wiadomości to spis wszystkich wiadomości z datami ich publikacji, wygaśnięcia i listą maszyn, do których wiadomość została wysłana.

2 00210111	ı rejestru moż	na usunąć ni	ewysłane v	wiadomości.	
Messaging -	Overview				
From 22/1	n date To date 0/2015 29/10/2015				
					Search Clear
Fotal summary	/				
Total summary Message text Please pay atter vehicle	ntion to parked	Machine/Reply 7/0	Published 29/10/2015	Expiry date 29/10/2015 23:59	, (†
Total summary Message text Please pay atter vehicle Site:	ntion to parked	Machine/Reply 7 / 0	Published 29/10/2015 TON	Expiry date 29/10/2015 23:59	, (†)
Message text Please pay atter vehicle Site: Filter	ntion to parked	Machine/Reply 7 / 0 14 9BA ≣ City: NORTHAMP	Published 29/10/2015 TON	Expiry date 29/10/2015 23:59	, (†)
Total summary Message text Please pay atter vehicle Site: Filter Machine	ntion to parked	Machine/Reply 7 / 0 14 9BA = City: NORTHAMP Driver	Published 29/10/2015 TON Date	Expiry date 29/10/2015 23:59 Accepted/Rejected	, (†)
Total summary Message text Please pay atter vehicle Site: Filter: Machine 6159473	Postal code: NN	Machine/Reply 7 / 0 14 9BA = City: NORTHAMP Driver	Published 29/10/2015 TON Date	Expiry date 29/10/2015 23:59 Accepted/Rejected	•
Total summary Message text Please pay atter vehicle Site: Fitter Machine 6159473 6159486	Postal code: NN Postal code: NN Fleet Number PPT02 PPT04	Machine/Reply 7 / 0 14 9BA = City: NORTHAMP Driver	Published 29/10/2015 TON Date	Expiry date 29/10/2015 23:59 Accepted/Rejected	, (†)
Total summary Message text Please pay atter vehicle Site: Filter: Machine 6159473 6159486 6159509	Postal code: NN Postal code: NN Fleet Number PPT02 PPT04 PPT01	Machine/Reply 7 / 0	Published 29/10/2015 TON Date	Expiry date 29/10/2015 23:59 Accepted/Rejected	, ①
Message text Please pay atter vehicle Site: Filter: Machine 6159473 6159486 6159527	Postal code: NN Postal code: NN Fleet Number PPT02 PPT04 PPT01 PPT03	Machine/Reply 7 / 0	Published 29/10/2015 TON Date	Expiry date 29/10/2015 23:59 Accepted/Rejected	, (†)
Message text Please pay atter vehicle Site: Filter: Machine 6159473 6159486 6159527 6164454	Postal code: NN Postal code: NN Fleet Number PPT02 PPT04 PPT01 PPT03 PPT05	Machine/Reply 7 / 0	Published 29/10/2015 TON Date	Expiry date 29/10/2015 23:59 Accepted/Rejected	, (†)
Message text Please pay atter vehicle Site: Filter: Machine 6159473 6159473 6159509 6159509 6159527 6164454 6164455	Postal code: NN Postal code: NN Fleet Number PPT02 PPT04 PPT01 PPT03 PPT05 PPT06	Machine/Reply 7 / 0	Published 29/10/2015 TON Date	Expiry date 29/10/2015 23:59 Accepted/Rejected	, (*)

Maszyna / Odpowiedź pokazuje do ilu wózków została wysłana wiadomość i od ilu z nich otrzymano jakąkolwiek odpowiedź.

llość odpowiedzi jest niezależna od liczby operatorów, którzy zalogowali się na danej maszynie. Jeżeli, którykolwiek z operatorów odpowiedział na otrzymaną wiadomość system uzna, że wiadomość została poprawnie dostarczona do maszyny.



Odpowiedzi nie są przesyłane natychmiastowo ale przy okazji najbliższej zaplanowanej komunikacji.

Szczegółowe podsumowanie odpowiedzi znajduje się poniżej podsumowania każdej wiadomości.

Lista jest uzupełniana w miarę jak operatorzy udzielają odpowiedzi.

Przykład poniżej pokazuje odpowiedzi udzielone przez kilku operatorów, którzy zalogowali się danego dnia na wózku.

Message text Warning! Virus whole	s outbreak on the	Machine/Reply 1/1	Published 17/09/2015	Expiry date 17/09/2015 23:59	Ŵ	1
■ Site:	: 🔳 Postal code: 🗏 Cit	ty: Mjolby				
Machine	Fleet Number	Driver	Date	Accepted/Rejected		
1234567	2	44444	17/09/2015 10:10	V		
1234567	2	55555	17/09/2015 10:47	\checkmark		
1234567	2	00002	17/09/2015 15:23	\checkmark		
1234567	2	00003	17/09/2015 21:04	×		

ULEPSZONA LISTA KONTROLNA

CEL

Celem wprowadzonego ulepszenia było zapobieżenie następującym sytuacją:

- Operatorzy mogli wypełnić listę kontrolną poprzez wielokrotne naciśnięcie zielonego przycisku bez zwracania uwagi na wyświetlające się pytania. Została wprowadzona opcja zaznaczenia odpowiedzi negatywnej (czerwony przycisk) jako prawidłowej.
- Operatorzy zapamiętywali sekwencje klawiszy (np. czerwony zielony zielony czerwony) wymaganą do prawidłowego wypełnienia listy kontrolnej. Została wprowadzona opcja losowej kolejności pytań.
- Operator nie musiał wypełniać listy kontrolnej jeżeli wypełnił ją raz w ciągu ostatnich 12 godzin mimo, że maszyna w między czasie była użytkowana przez innych operatorów.
 Wypełnienie listy kontrolnej może być wymagane przy każdej zmianie operatora.

Wszystkie trzy ulepszenia są opcjonalne i mogą być wykorzystywane razem lub osobno.

JAK TO DZIAŁA

1. Prawidłowa odpowiedź przypisana do czerwonego przycisku na wyświetlaczu

Przy tworzeniu listy kontrolnej można zaznaczyć, naciśnięcie którego przycisku oznacza prawidłową odpowiedź.

ΤΟΥΟΤΑ

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE

	Curro Curro
#1 Is the general condition of the truck OK ?	Expected Answer
#2 Are the forks in good condition ?	N
#3 Any damages to the battery cables or battery plug?	S 🚺 S
#4 Are engine and hydraulic oil levels OK?	V 🗘 😒
#5 Are the chains or hoses damaged?	S 🚺 S
#6 Are there any oil leaks?	S 🚺 S
#7 Are the brakes working correctly ?	S
#8 Is the steering working correctly ?	S
#9 Is the horn working?	V 🗘
#10 Is the seat ok?	V V O

2. Losowa kolejność pytań

Opcja dostępna z poziomu <u>panelu konfiguracyjnego</u> wózka, u ustawieniach listy kontrolnej pod etykietą : **losowa kolejność.**

Pre-Operational Check		
Enable Pre-Op. Check	Yes	Yes 🕜
Randomized questions	No	Yes

Tak – pytania listy kontrolnej zostaną wyświetlone w losowej kolejności

Nie – pytania listy kontrolnej zostaną wyświetlone w kolejności takiej jak na szablonie listy. 'Nie' jest wartością domyślną.

3. Lista kontrolna wymagana przy każdej zmianie operatora.

Opcja dostępna z poziomu <u>panelu konfiguracyjnego</u> wózka, w ustawieniach listy kontrolnej pod etykietą : **przy zmianie operatora.**

Pre-Operational Check		
Enable Pre-Op. Check	Yes	Yes
Randomized questions	Yes	Yes 🕜
Every new driver	Yes	Yes



Tak – wypełnienie listy kontrolnej wymagane jest każdorazowo przy zmianie operatora. Nie – każdy operator musi wypełnić listę kontrolną raz na 12 godzin. 'Nie' jest odpowiedzią domyślną.

BLOKADA KODEM

CEL

Nowy profil operatora pozwala na zablokowanie wózka poprzez kod PIN lub kartę. Blokada może być wprowadzona, aby uniemożliwić jazdę wózkiem oczekującym na przegląd lub z powodu uszkodzeń uniemożliwiających jego bezpieczną eksploatację. Informację o zmianie dostępności wózka można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej.

JAK TO DZIAŁA

Wprowadzony został nowy profil operatora: blokada.



Dodana została opcja powiadomień o zmianie dostępności wózka dostępna w Ustawienia / Powiadomienia: powiadomienia o wykorzystaniu kodu blokującego.

My Settings	Notifications	for Marcus Löwendahl
Profile		
Subscriptions $ ightarrow$ Mobile Settings $ ightarrow$	Email	marcus.lowendahl@toyota-industries.eu
	Active notifications	Shock Email Notifications
		PreOp Check Failure Email Notifications Supervisor Lockout Email Notifications



Natychmiast po wprowadzeniu blokującego kodu PIN (lub przyłożeniu karty operatora o takich uprawnieniach) e-mail zostanie wysłany do wszystkich użytkowników, którzy mają włączone powiadomienia, o zmianie dostępności wózka.

INFORMACJA O ODBLOKOWANIU

CEL

Informacja o użytkowniku i sposobnie odblokowania wózka po wejściu w tryb alarmowy po silnym uderzeniu lub w wyniku działania listy kontrolnej.

JAK TO DZIAŁA

1. Odblokowanie po silnym uderzeniu

Dodane zostały nowe pola w informacji o uderzeniu skutkującym blokadą.

Zresetowano przez: nazwa konta, którym dokonano odblokowania Zresetowano z: z poziomu maszyny lub portalu / aplikacji

W opcjach wyszukiwania uderzeń dodano filtr: dodaj informacje o odblokowaniu.

Shock Details

Machine	Fleet Number	Driver	Additional Infe	Addit	ional Infe	From date	To date 30/11/2	2015	
Select shock ty	pe(s)	Select cate	egory	÷	Select da	amage	\$]	
Lockouts] Missing comme	nts 🗹 Include	e Reset Informatio	on			[Search	Clear

Total summary

Tota	I Shocks: 4 🔳 High: 3 🗏 Medium: 1 🗏 L	.ow: 0			🗖 ★ 🖨 X:
	^{Date} 30/11/2015 13:51:19	Reset by N/A	Machine ID	Reset from Web/App	1
	■ Additional Info 1: ■ Additional Info 2 ■ Fleet Number: No7 ■ TMH Fleet Num	: nber: Truck7 III Machine Far	mily: CBI - CB IC 🔳 Model: 02	-8FDF20	
	B Date 30/11/2015 13:48:33	Driver ID Frank Black	Machine ID	X Y Comment 17 5 👯	1
	Additional Info 1: Dispatch ■ Additio Driving: Yes ■ Lifting: N/A ■ Speed: Login: 30/11/2015 13:37:09 ■ Logour Fleet Number: No7 ■ TMH Fleet Num No comment ✓	nal Info 2: London site N/A III Active Errors: N/A :: 30/11/2015 13:48:43 nber: Truck7 III Machine Far	mily: CBI - CB IC 🔳 Model: 02	-8FDF20	

2. Odblokowanie po trybie awaryjnym wywołanym przez listę kontrolną.

Dodane zostały nowe pola w informacji o uderzeniu skutkującym blokadą.

Zresetowano przez: nazwa konta, którym dokonano odblokowania **Zresetowano z**: z poziomu maszyny lub portalu / aplikacji

W opcjach wyszukiwania wyników listy kontrolnej dodano filtr: dodaj informacje o odblokowaniu.

Pre-Operational Check - Result

		From	date To date	
Machine	Driver	Fleet No 23/11	/2015 30/11/2015	
Select machine g	oups		÷	
Failed	÷	Completed	\$	
✓ Include Reset I	nformation			Search Clear
Total su Performed: 1	mmary 5 Failed: 5	Warnings: 0	Date	★ 🔁 🗶 Reset by
Total sur Performed: Reset from Machine Site: 03 TMF	Failed: 5	Warnings: 0 E Passed: 0 Machine ID	Date 30/11/2015 13:22:13	★ ि X Reset by James Brown
Total sur Performed: : Reset from Machine Site: 03 TMF	Failed: 5	Warnings: 0 E Passed: 0 Machine ID Machine	Date 30/11/2015 13:22:13 Registered 30/11/2015 13:14:25	Reset by James Brown Fleet Number No7

BLOKADA KONTA PO WYGAŚNIĘCIU UPRAWNIEŃ

CEL

Operatorzy, których uprawnienia wygasną stracą dostęp do wózków. Ma to na celu ograniczenie wykorzystania maszyn przez nieuprawnionych operatorów i przekazywanie kodów PIN innym operatorom przez odchodzących z pracy pracowników tymczasowych.

JAK TO DZIAŁA

System sprawdza datę ważności uprawnień. W dniu wygaśnięcia uprawień system powiadomi wózki o nieakceptowaniu danego kodu PIN lub karty.



JEŻELI UPRAWNIENIA WYGASAJĄ np.1/1/2015 DANY KOD MOŻE BYĆ UŻYWANY TYLKO DO 31/12/2015 23:59. OD GODZINY 00:00 WÓZKI BĘDĄ OTRZYMYWAŁY KOMUNIKAT O NIEAKCEPTOWANIU KODU PIN

Brak zmian w portal internetowym.

Driver details

Driver	Wayne Rooney	
PIN	45619	
Card ID		
Profile	1	•
Shift Times	8x5	•
Driving License	1/1/2014	То

LIMIT 2 500 OPERATORÓW NA WÓZEK

CEL

Podniesiono limit 1 500 operatorów na wózek do 2 500 operatorów na wózek, aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby bardzo dużych klientów.

JAK TO DZIAŁA

Do wózka będzie można przypisać do 2 500 kodów PIN lub kart.